

Escuelas secundarias

Escuela Secundaria Akins

10701 South 1st Street 841-9900

Directora: Mary Alice Dieke

Fecha de fundación: 2000 Fecha de construcción: 2000

Proyectos por realizarse:

- Construir salón de clases adicional con estacionamiento
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$2,880,000



Escuela Secundaria Anderson

8403 Mesa Drive 414-2538

Director: David Kernwein

Fecha de fundación: 1907 Fecha de construcción: 1973

Proyectos por realizarse:

- Mejorar el drenaje del terreno en entradas específicas
- Reparar/ reemplazar aproximadamente 60,000 pies² de techo
- Aplicar recubrimientos antiderrapantes en escalones y descansillos de las escaleras
- Reparar plafones en techos exteriores y reemplazar los accesorios de luces
- Restaurar los pisos de cerámica en todos los baños
- Renovar/ restaurar los baños de estudiantes
- Restaurar/ reemplazar el piso de cerámica y las luces en los casilleros/ regaderas de PE de hombres y mujeres
- Instalar luces adicionales en el teatro para usarse como salón de clases
- Reemplazar las losetas y rejillas deterioradas del cielo falso en corredores específicos
- Instalar un área adicional para guardar instrumentos y equipo en el área de bellas artes
- Restaurar/ reemplazar los estantes y mostradores en el salón de fotoperiodismo
- Hacer separación acústica entre los salones 246 y 248
- Restaurar cuatro escaleras interiores
- Reparar/ reemplazar las gradas en el gimnasio
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes interiores
- Reemplazar las luces en el área de los consejeros
- Reparar/ reemplazar casilleros deteriorados de estudiantes
- Reemplazar un enfriamiento y dos calderas del sistema HVAC
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Reemplazar abanicos extractores deteriorados en los baños



- Restaurar/ reemplazar equipo seleccionado del sistema HVAC
- Reemplazar interruptores eléctricos, controles de los motores y transformadores
- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Instalar circuitos eléctricos adicionales para los nuevos laboratorios de computadoras
- Reparar/ instalar desagüe del techo para el cuarto de mecánica y una línea de desagüe para la torre de enfriamiento
- Reemplazar las bombas de recirculación para el agua caliente
- Instalar un lavamanos en el área de los consejeros
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$4,162,900

Escuela Secundaria Austin

1715 W. César Chávez 414-2505

Directora: Barbara Spelman

Fecha de fundación: 1881 Fecha de construcción: 1975

Proyectos por realizarse:

- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el drenaje del terreno en la cafetería
- Reparar/ instalar aproximadamente 65,000 pies² de techo
- Reemplazar el piso e incluir gradas en el salón de coro
- Reemplazar los gabinetes en los salones de ciencias
- Reemplazar el sistema de relojes
- Renovar/ restaurar los baños de estudiantes
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Restaurar/ reemplazar las unidades de acondicionamiento de HVAC del tercer piso
- Instalar un sombrerete de ventilación para el horno de arte
- Reemplazar los sistemas de enfriamiento/ bombas de agua caliente del sistema HVAC
- Instalar luces en las salidas de emergencia



- Reemplazar marcos/ gabinetes/ mobiliario específico en la biblioteca
- Ampliar el salón de lectura de la biblioteca
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$2,210,600

Escuela Secundaria Bowie

4103 Slaughter Lane 414-5247

Director: Kent Ewing

Fecha de fundación: 1988 Fecha de construcción: 1988

Proyectos por realizarse:

- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el desagüe del terreno en el perímetro del edificio
- Excavar y reestablecer el estanque para detención/ filtración de agua de lluvia
- Reparar/ reemplazar techos y plafones debajo del canal del techo
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes exteriores
- Reemplazar los paneles de plafones exteriores
- Reparar techos de metal en varios lugares
- Reparar/ instalar aproximadamente 25,000 pies² de techo
- Reemplazar paneles dañados de paredes en los corredores y entradas
- Reemplazar el sistema de relojes
- Renovar/ restaurar los baños de estudiantes
- Restaurar/ reemplazar la torre de enfriamiento, un enfriador, una caldera, y equipo específico del sistema HVAC
- Restaurar/ reemplazar las bombas de circulación del sistema HVAC



- Restaurar/ reemplazar los controles del HVAC del invernadero
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Convertir dos salones de arte en salones de biología
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$2,638,700

Escuela Secundaria Crockett
5601 Manchaca Road 414-2532

Directora: Barbara Gideon

Fecha de fundación: 1968 Fecha de construcción: 1968

Proyectos por realizarse:

- Mejorar el desagüe del terreno en áreas específicas
- Excavar y reestablecer el estanque para detención/ filtración de agua de lluvia
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes exteriores
- Resellar juntas de control/ expansión en el cemento
- Reparar/ instalar aproximadamente 70,000 pies² de techo
- Ampliar y renovar salones de ciencias específicos
- Reemplazar marcos/ gabinetes/ mobiliario específico en la biblioteca
- Reemplazar el sistema de relojes
- Renovar baños de estudiantes y públicos específicos
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Restaurar/ reemplazar la torre de enfriamiento, cuatro enfriadores, calderas, bombas y equipo específico del sistema HVAC
- Reemplazar abanicos extractores deteriorados
- Instalar luces para salidas de emergencia y luces para las salidas



- Instalar luces adicionales en los pasillos de las alas 170 y 270 de los salones y patios
- Instalar fregaderos para lavarse los ojos en los laboratorios de ciencias
- Instalar elevador en el patio oeste
- Renovar el área de casilleros para atletismo de hombres
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$5,271,000

Escuela Secundaria Garza Independence

11°-12° grados

1600 Chicón Street 414-8600

Directora: Vicki Baldwin

Fecha de fundación: 1998 Fecha de construcción: 1939

Proyectos por realizarse:

- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Agregar estacionamiento en el área oeste del anexo norte
- Mejorar el drenaje del terreno en áreas específicas
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes exteriores en el ala 300
- Reparar/ instalar aproximadamente 18,000 pies² de techo
- Reemplazar el contrapiso en los salones 101 y 103
- Reemplazar el tirol de los techos en el anexo norte
- Reemplazar el sistema de relojes
- Instalar un calentador de agua para las regaderas de los casilleros



- Ampliar la biblioteca
- Agregar/ restaurar muebles, accesorios y equipo de la biblioteca
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$1,452,556

Escuela Secundaria Johnson

1012 Arthur Stiles 414-5810

Directora: Tabita Gutierrez

Fecha de fundación: 1960 Fecha de construcción: 1960

Proyectos por realizarse:

- Reparar/ reestablecer el sistema de irrigación
- Reparar/ reemplazar aproximadamente 24,000 pies² de techo
- Modificar/ reemplazar canales, desagües, escurrideros y demás sistemas de desagüe del techo para mejorar el desagüe del terreno
- Instalar vidrios /reemplazar ventanas específicas
- Modificar el mostrador en la tienda para estudiantes
- Reemplazar la pared de cerámica en la entrada de la cafetería
- Reemplazar la pared divisora móvil en salón de clases del ala 200
- Instalar nueva pared divisora en salón de clases del ala 700
- Reemplazar la cortina metálica en la línea de servicio de la cafetería
- Dar terminación/ reemplazar los gabinetes en los salones de ciencias
- Reemplazar las puertas en el almacén de la cocina, el exterior de la cocina y la línea de servicio de la cafetería

Escuela Secundaria Lanier

1201 Payton Gin Road W. 414-2514

Director: Edmund Oropez

Fecha de fundación: 1966 Fecha de construcción: 1966

Proyectos por realizarse:

- Construir cuatro salones de ciencias adicionales
- Construir espacios adicionales en el estacionamiento del frente
- Reemplazar las luces de seguridad debajo de las cubiertas
- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el desagüe del terreno en el perímetro del edificio
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes exteriores
- Reparar/ instalar aproximadamente 100,000 pies² de techo
- Reparar el techo de metal en el teatro y en el gimnasio pequeño e instalar canales del techo y desagües en varios lugares
- Instalar espejos y barra de ballet en el salón de baile
- Reforzar el piso del escenario para acomodar un salón de pesas
- Renovar el cuarto de revelado
- Reparar/ restaurar las gradas en el gimnasio
- Instalar gabinetes adicionales en las áreas de instrumentos, música coral y artes teatrales y en los salones de ciencias
- Dar terminación/ reemplazar puertas y herrajes exteriores
- Reparar/ reemplazar los casilleros de PE y atletismo



- Renovar/ restaurar los baños de estudiantes
- Reemplazar las calderas para las regaderas del gimnasio
- Reparar/ reemplazar/ modificar equipo específico del sistema HVAC
- Reactivar los desagües del piso en el cuarto de mecánica
- Instalar un elevador en el anexo norte
- Renovar el centro de artes escénicas
- Remodelar el centro de asesoría/ pruebas
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$3,212,100



- Renovar/ restaurar los baños de estudiantes
- Reemplazar un sistema de enfriamiento original de HVAC
- Restaurar/ reemplazar la torre de enfriamiento, calderas y equipo específico del sistema HVAC
- Reemplazar los abanicos extractores en los baños
- Instalar un sombrerete de ventilación para el horno de arte
- Instalar tomas eléctricas adicionales para los laboratorios de computadoras
- Instalar luces nuevas para el área común y el cuarto de revelado
- Conectar el edificio de agricultura con el servicio doméstico de agua del edificio principal
- Reparar/ reactivar el sistema de irrigación
- Construir nuevo salón de atletismo para entrenar
- Ampliar el Centro de Carrera y Colegio
- Renovar/ remodelar áreas administrativas específicas
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$5,889,460

Escuela Secundaria LBJ

7309 Lazy Creek Drive 414-2543

Director: Patrick Patterson

Fecha de fundación: 1974 Fecha de construcción: 1974

Proyectos por realizarse:

- Reemplazar la escalera exterior de metal
- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el desagüe del terreno en áreas específicas
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes deteriorados del exterior
- Reparar el concreto de la estructura y reparar/ resanar el concreto de los ladrillos
- Reparar/ instalar aproximadamente 165,000 pies² de techo
- Instalar cielo falso resistente a la humedad y las rejillas en la cocina
- Instalar piso de madera y barra de ballet en el salón de baile
- Reparar/ reemplazar casilleros dañados en los vestidores de PE de hombres
- Reparar/ reemplazar casilleros dañados de los estudiantes
- Reparar/ reemplazar los casilleros para instrumentos de la banda
- Reparar los baños del personal
- Reparar/ restaurar los baños de los estudiantes
- Reemplazar el equipo deteriorado del sistema de HVAC en áreas específicas
- Instalar tomas eléctricas y de datos en los laboratorios de computadoras y en la biblioteca



- Reemplazar los accesorios para las luces en los casilleros para hombres
- Instalar calentador de agua en el salón de destrezas para la vida
- Construir nuevo edificio para artes teatrales
- Remodelar la biblioteca
Transformar el auditorio existente en un salón de clase
- Ampliar y renovar salones de ciencias específicos
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$8,860,600

Escuela Secundaria McCallum


5600 Sunshine Drive 414-2519

Director: Michael Garrison

Fecha de fundación: 1953 Fecha de construcción: 1953

Proyectos por realizarse:

- Construir espacios accesibles en el estacionamiento
- Reparar/ resellar los estacionamientos y accesos
- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Construir muro de contención y terraplén para el desagüe en el carril para incendios
- Reemplazar la sistema de ventanas existente y las puertas de salida/ herrajes en el pasillo del gimnasio principal
- Reemplazar puertas y herrajes deteriorados del exterior
- Reparar y resanar paredes de concreto en varios lugares
- Reparar/ reemplazar aproximadamente 90,000 pies² de techo
- Reemplazar ventanas inoperables en varios lugares
- Reemplazar ventanas deterioradas en el área de los casilleros
- Reemplazar/ reemplazar paneles dañados de las paredes en los corredores
- Instalar paneles acústicos en la sala auxiliar para la banda
- Instalar cortina divisora entre el gimnasio y el salón de baile
- Dar terminación/ reemplazar puertas y herrajes deteriorados del interior
- Instalar puertas acústicas para los salones de práctica de música
- Reparar los pisos de madera en los gimnasios grande y pequeño
- Reemplazar losetas deterioradas del piso de cerámica en varias áreas
- Reparar/ reemplazar casilleros dañados de los estudiantes
- Reemplazar dos enfriadores del sistema HVAC
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Restaurar/ reemplazar la torre de enfriamiento, calderas y equipo específico del sistema HVAC
- Instalar luces para salidas de emergencia
- Reemplazar abanicos extractores deteriorados de los baños
- Reemplazar los accesorios de luces de las salidas
- Instalar luces adicionales en el área de artes finas
- Reemplazar las luces en el salón de pesas
- Reemplazar las luces en salones de clase específicos
- Instalar nuevas luces para el escenario y un sistema de sonido en el teatro
- Construir un salón nuevo para artes teatrales
- Renovar tres salones de arte
- Renovar salones de ciencias específicos
- Renovar/ ampliar los salones de la orquesta y la banda
- Reemplazar marcos, gabinetes y mobiliario de la biblioteca
- Instalar aparatos de seguridad



Total \$7,513,900

Escuela Secundaria Reagan
7104 Berkman Drive 414-2523

Director: John Gonzalez

Fecha de fundación: 1965 Fecha de construcción: 1965

Proyectos por realizarse:

- Reparar y resellar/ reemplazar el pavimento en el estacionamiento de estudiantes
- Reemplazar el asfalto con concreto en el área de acceso para entregas/ servicios
- Reparar/ reemplazar puertas, marcos y herrajes deteriorados del exterior
- Reemplazar sellador en las juntas entre los paneles de las paredes de concreto
- Reemplazar la pared de concreto en la torre de enfriamiento
- Reparar/ reemplazar aproximadamente 180,000 pies² de techo
- Reemplazar ventanas inoperables en varios lugares
- Restaurar/ reemplazar el marco de los sombreretes para gases y fregaderos para lavarse los ojos
- Reemplazar/ reconfigurar el área de asesoría
- Dar terminación/ reemplazar puertas y herrajes deteriorados del interior
- Reemplazar el piso de cerámica en los casilleros
- Reparar/ reemplazar casilleros y gradas de PE para las áreas de hombres
- Renovar/ restaurar los baños de los estudiantes
- Reemplazar un enfriador del sistema HVAC
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS

Escuela Secundaria Travis

1211 E. Oltorf Street 414-2527

Director: Carlos Ríos

Fecha de fundación: 1953 Fecha de construcción: 1953


Proyectos por realizarse:

- Reemplazar marcos, puertas y herrajes deteriorados en la parte exterior
- Reparar/ reemplazar aproximadamente 60,000 pies² de techo
- Reemplazar ventanas inoperables en los salones de las alas 200, 300 y 400
- Instalar elevador en el ala 600
- Construir dos salones de ciencias adicionales y renovar salones de ciencias específicos
- Restaurar gabinetes y marcos de madera dañados/ deteriorados en los salones
- Modificar/ reparar el techo falso del corredor en áreas específicas
- Renovar/ restaurar los baños de los estudiantes
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Reemplazar dos enfriadores del sistema HVAC
- Reemplazar abanicos extractores deteriorados en baños y vestidores



- Restaurar/ reemplazar la torre de enfriamiento, calderas y equipo específico del sistema HVAC
- Reemplazar abanicos extractores deteriorados de los baños
- Renovar el sistema de HVAC en el edificio "Old Mall" (antiguos edificios de artes industriales y PE/ atletismo)
- Instalar salidas de emergencia y luces para las salidas
- Reemplazar los interruptores, paneles y controles del motor viejos del sistema HVAC
- Instalar circuitos y tomas eléctricas adicionales en el área de la administración
- Reemplazar las luces en las áreas de casilleros
- Instalar luces adicionales de seguridad en la parte exterior
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$8,568,410



- Reparar/ instalar el desagüe del techo del cuarto de mecánica y la línea de desagüe de la torre de enfriamiento
- Restaurar/ reemplazar/ modificar el equipo del sistema HVAC en lugares específicos
- Reemplazar interruptores eléctricos viejos
- Reemplazar la tubería del agua en el cuarto de calderas
- Ampliar el teatro a una capacidad para 490 personas
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$8,823,200