

Otros planteles

Centro Alternativo de Aprendizaje

901 Neal 414-2554

Director: Joseph Oliveri

Fecha de fundación: 1988 Fecha de construcción: 1953

Proyectos por realizarse:

- Reparar, repavimentar, resellar y volver a marcar las líneas del estacionamiento, y reemplazar las curvas dañadas
- Instalar focos adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el desagüe del terreno en el perímetro del edificio y en el espacio debajo del suelo llamado "crawl space"
- Convertir los cuartos de casilleros en oficinas, baños, regaderas y almacén para los maestros de PE
- Construir juntas de control/ expansivas para concreto y resellar las juntas expansivas existentes
- Reparar/ instalar aproximadamente 37,000 pies² de techo
- Reemplazar las ventanas y puertas con un sistema de paneles metálicos en el ala original de la cafetería/ cocina
- Reemplazar los bloques de vidrio arriba de las ventanas y resellar las juntas



- Reemplazar losetas dañadas del techo falso en áreas específicas
- Renovar/ restaurar los baños comunes de niños y niñas
- Reemplazar los sistemas de ventanas en el ala 100 y en la cafetería e instalar vidrios en los salones de clases del ala 400, el gimnasio y las áreas de bellas artes
- Reemplazar los controles del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Reemplazar la cañería del drenaje sanitario y la tubería del agua debajo de los salones de las alas 100 y 400
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$1,365,000

Escuela de Desarrollo de Carrera Clifton

1519 Coronado Hills Dr. 414-3614

Directora: Virginia Powell

Fecha de fundación: 1977 Fecha de construcción: 1977

Proyectos por realizarse:

- Instalar focos adicionales de seguridad en los plafones alrededor del edificio
- Resellar las juntas expansivas/ de control exteriores en el concreto
- Reparar/ instalar aproximadamente 40,000 pies² de techo
- Reparar/ reemplazar la pared divisora móvil entre el gimnasio y la cafetería
- Instalar puertas automáticas en la entrada principal
- Reemplazar el piso desgastado en el baño accesible de estudiantes
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS



- Reemplazar el enfriador, el calentador y otro equipo específico del sistema HVAC
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$1,052,800

Escuela Rosedale
2117 W. 49th St. 414-3617

Director: David Foyt

Fecha de fundación: 1939 Fecha de construcción: 1939

Proyectos por realizarse:

- Instalar focos adicionales de seguridad en la parte exterior
- Mejorar el desagüe del terreno en áreas específicas
- Recubrir la placa de concreto para el área de juegos
- Reemplazar la reja alrededor del perímetro
- Construir una pista para carreras alrededor del concreto para el área de juegos
- Reemplazar las columnas de apoyo de la cubierta exterior
- Reemplazar puertas, marcos y herrajes metálicos del exterior metal
- Reparar/ instalar aproximadamente 38,000 pies² de techo
- Reemplazar las ventanas en las alas oeste y este de los salones
- Remodelar/ renovar el área de la administración
- Reemplazar lavabos, gabinetes y cubiertas de mostradores en los salones del ala este



- Instalar focos para las salidas de emergencia
- Reemplazar las losetas del techo falso en el gimnasio, la cafetería y el salón de ala este
- Instalar piso adecuado en áreas específicas
- Reemplazar los abanicos extractores deteriorados de los baños
- Instalar tomas eléctricas adicionales en diferentes lugares
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$1,131,200

Edificios para atletismo

Centro de Actividades Burger
3200 Jones Rd. 414-2096

Fecha de fundación: 1977 Fecha de construcción: 1977

Proyectos por realizarse:

- Mejorar el desagüe del terreno en el edificio de vestidores
- Colocar en otro lugar los desagües del área del jardín en el estadio de béisbol
- Reparar/ restaurar la pista para carreras
- Reemplazar el pasto con una superficie sintética para deportes
- Construir base de concreto para el contenedor de basura en el estadio de fútbol
- Reemplazar la reja y la red para detener la pelota en el campo de béisbol y la reja en la cancha de fútbol
- Instalar controles automáticos para el sistema de irrigación en el campo de béisbol
- Reparar la estructura de concreto y reparar y resellar el pavimento en varios lugares debajo de las tribunas en el estadio de fútbol
- Restaurar la tribuna de la prensa, la entrada principal y el cobertizo de espera en el campo de béisbol
- Reemplazar dos puertas que se enrollan, en el edificio de vestidores y las áreas de almacén del estadio
- Reparar el techo, el techo falso y las paredes de la tribuna de la prensa en el estadio de fútbol
- Renovar un baño para mujeres y uno para hombres para cumplir con las normas de ADA, en el edificio de vestidores



- Modificar un mostrador de la concesión para que cumpla con las normas de ADA, en el edificio de vestidores
- Reemplazar los controles deteriorados del sistema HVAC y conectarlos al BEMS
- Reemplazar la torre de enfriamiento y los calentadores del sistema HVAC
- Reemplazar los focos para salidas de emergencia
- Reemplazar el sistema de postes de madera en el estadio de béisbol
- Reemplazar accesorios de plomería específicos en el edificio de vestidores
- Instalar aparatos de seguridad

Total \$1,183,700